Sopro HFE

HF® EpoxiPflasterFuge

693 pflastergrau 13 · 694 sand 36



Zweikomponentiger, wasseremulgierbarer Epoxidharz-Fugenmörtel für leicht bis schwer beanspruchte und wasserundurchlässige Pflaster- und Natursteinbeläge.

- für Fugenbreiten ab 10 mm
- Druckfestigkeiten ≥ 45 N/mm²
- Oberflächen versiegelnd
- einfache Verarbeitung
- schlämmfähig
- kehrsaugmaschinenfest
- frost- und tausalzbeständig
- beständig gegen Hochdruckreiniger
- geeignet für die Nutzungskategorien N1-N3 gem. ZTV Wegebau, VBK 1-7 der DNV "Pflaster" (2014) sowie die Bk 0,3-3,2 (RStO 12)
- mit amtlichen Prüfzeugnissen
- außen

Vor Frost schützen.

Anwendungsgebiete	Zum Verfugen von Pflaster-, Naturstein- und Klinkerbelägen im Außenbereich in schwer beanspruchten Bereichen wie z.B. Straßen, Altstadtbereichen, Plätzen, Parkplätzen und Ladezonen. Auch zum Verfugen von unbehandelten Betonwerksteinplatten geeignet. Bei werkseitig behandelten Betonwerksteinplatten ist eine Probeverfugung notwendig! Sopro HF® EpoxiPflasterFuge ist Oberflächen versiegelnd. Hinweis: Sopro HF® EpoxiPflasterFuge ersetzt keine Abdichtung!
Mischungsverhältnis	maximal 2,0 l Wasser : 25 kg Sopro HF® EpoxiPflasterFuge (Komponente A 24,15 kg und Komponente B 0,85 kg)
Verarbeitungszeit	ca. 35 Minuten
Begehbar	nach ca. 24 Stunden bei +20°C/nach ca. 30 Stunden bei +10°C
Belastbar	nach ca. 7 Tagen
Wasserdruckstrahl- gerät-Einsatz	bis 160 bar (Mindestabstand ca. 20 cm). Nach ca. 7 Tagen ist die Verfugung hochdruckwasserstrahlgeeignet.
Biegezugfestigkeit	≥ 20 N/mm²
Druckfestigkeit	≥ 45 N/mm²
Verarbeitungstemperatur	ab +8°C bis +25°C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Fugenbreite/-tiefe	ab 10 mm/mindestens 30 mm ab 15 mm/mindestens das Doppelte der Fugenbreite
Verbrauch	6–17 kg/m², je nach Fugenbreite und -tiefe (1,8 kg für 1 l Frischmörtel)

im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken auf Palette ca. 18 Monate lagerfähig.

Eimer 25 kg inkl. Härter (Sand-Harzgemisch 24,15 kg und Härter 0,85 kg)

23.02.16 · Änderungen vorbehalten



Lagerung

Lieferform

Eigenschaften

Untergrundvorbereitung

Sopro HF® EpoxiPflasterFuge ist ein zweikomponentiger, frost- und tausalzbeständiger Epoxidharz-Fugenmörtel für Fugenbreiten ab 10 mm. Durch die Wasseremulgierbarkeit erhält der Fugenmörtel seine einfach zu verarbeitende und schlämmfähige Verarbeitungskonsistenz. Sopro HF® EpoxiPflasterFuge erreicht hohe Festigkeitswerte nach der Aushärtung und ist bei intensiver Verdichtung wasserundurch-

Die Tragfähigkeit des Unterbaus muss der zu erwartenden Belastung entsprechend ausgelegt sein. Eine Funktionstüchtigkeit und Dauerhaftigkeit ist bei hohen Belastungen nur in Verbindung mit einem starren Unterbau zu erzielen. Ein Absacken des Pflasters aufgrund nicht ausreichender Tragfähigkeit führt zum Abriss der Fugenflanken. Um eine gute und ausreichende Flankenbenetzung und Flankenhaftung zu gewährleisten, darf die Fugentiefe 30 mm und die Fugenbreite 10 mm nicht unterschreiten. Die Fugen sind vor dem Einbringen des Fugenmörtels gründlich zu reinigen. Die zu verfugende Fläche ist so vorzunässen, dass unmittelbar vor der Verfugung keine Saugfähigkeit der Steinoberfläche mehr vorhanden ist. Dabei ist stehendes Wasser in den noch offenen Fugen zu vermeiden. Zur Verminderung von Glanzerscheinungen und Rückständen von Fugenmörtel auf der Oberfläche des Belags, empfehlen wir die zu verfugende Fläche mit Sopro Pflaster-Fughilfe vorzubehandeln (Bitte Technisches Merkblatt Sopro Pflaster-Fughilfe beachten).

Verarbeitung

In einen sauberen Mischbehälter den mit Harz vorgemischten Sand füllen, anschließend den Härter (Kunststoffflasche) vollständig dazugeben. Mit einem elektrischen Handrührgerät/Bohrmaschine und großem Rührkorb (mind. 110 mm Durchmesser) das gesamte Mischgut mindestens 4 Minuten bei ca. 600 U/min. intensiv durchmischen. Zur leichteren Verarbeitung kann maximal 2 l Wasser dem Mischgut zugeben werden. Anschließend nochmals mindestens 2 Minuten zu einer homogenen Masse mit weißer Schaumbildung anrühren.

Das schlämmfähige Material kann nun auf die vorbehandelte, noch unverfugte Fläche aufgebracht und mit einem Gummischieber gut verdichtend in die Fugen eingebracht werden. Wasserundurchlässige Fugen sind durch ein intensives Verdichten bzw. Stampfen erzielbar, ggf. Fugeisen verwenden.

Die Wasserundurchlässigkeit der Fugen ist vom Grad der Verdichtung abhängig!

Nach dem Einbringen eines jeden Gebindes, spätestens aber nach ca. 15 Minuten, ist der Belag mit einem weichen Besen (Kokosbesen) von überschüssigem Material zu säubern. Diagonal zum Fugenverlauf arbeiten und dabei die Fugen glätten. Abgekehrte Mörtelreste dürfen nicht in noch offene Fugen einge-

Die frisch verfugte Fläche ist 24 Stunden vor Feuchtigkeit, Staub und sonstigen Verschmutzungen mit einer Folie zu schützen. Die Folie darf nicht auf der Fläche aufliegen, sondern muss unterlüftet werden. Nach ca. 7 Tagen ist die Verfugung voll belastbar.

Je nach Steinbeschaffenheit können Reste vom Fugenmaterial zurückbleiben und die Farbgebung des Pflasters intensiviert oder verändert werden. Zum Teil können Glanzerscheinungen und Farbtonveränderungen auftreten. Diese Oberflächenveränderung verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Fläche und durch den mechanischen Abrieb im Laufe der Zeit! Es wird empfohlen, Probeflächen anzulegen! Wir empfehlen nur Material aus einer Charge zu verarbeiten.

Zeitangaben

Werkzeuge/ Werkzeugreinigung

> Prüfbescheide und Gutachten

Hinweise zu **Ihrer Sicherheit** beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von +20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

Bohrmaschine mit Rührkorb (mind. 110 mm Durchmesser), Zwangsmischer, Mörtelkübel (90 Liter),

Wasserschlauch mit Sprühdüse, Gummischieber, weicher Besen (Kokosbesen), Stampfer oder Fugeisen;

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

- Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Biegezug- und Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN 18555 Teil 3
- Prüfung auf Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)

Komponente A (Sand/Harz-Gemisch):

GHS05

Signalwort: Achtung Enthält: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze MG ≤ 700, Bisphenol-F-Epichlorhydrinharz MG ≤ 700, 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)

Gefahrenhinweis: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352+P312 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZEN-TRUM oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Komponente B (Härter):

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Signalwort: Gefahr

Enthält: Benzylalkohol; 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin; 1,3-Benzen-dimethanamin; Nonylphenol. Gefahrenhinweis: H302+H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. **H410** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+ P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P310 Sofort GIFTIN-FORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nur für den berufsmäßigen Verwender!

Transportvorschriften nach ADR/RID/GGVSEB: Klasse: 8; Klassifizierungscode: C7; UN-Nr.: 2735; Kemler-Zahl: 80; Verpackungsgruppe: II; Tunnelbeschränkungscode: E

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen der und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verarbeitung von Sopro HF® EpoxiPflasterFuge



Vornässen des gereinigten, zu verfugenden Belags.



Härterzugabe und Anrühren von Sopro HF® EpoxiPflasterFuge. Nach dem Anrühren maximal 2l Wasser zugeben und erneut anrühren.



⊃ Verarbeitungsfähige Sopro HF® EpoxiPflasterFuge.



✓ Gut verdichtendes Einbringen von Sopro HF® EpoxiPflasterFuge.



Intensives Verdichten von Sopro HF® EpoxiPflasterFuge mit Stampfer bzw. Fugeisen.



Säubern des verfugten Belags.

Objektberatung

Service-Hotline

+49 611 17 07-170 Fon Fax +49 611 1707-136

objektberatung@sopro.com Mail

Anwendungsberatung

Service-Hotline

+49 611 1707-111 Fon Fax +49 611 1707-280

Mail anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH Lienener Straße 89 49525 Lengerich

+49 54 81 31-310 Fon +49 5481 31-314 Fon +49 5481 31-414 Fax verkauf.nord@sopro.com Mail

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH Bierigutstrasse 2 CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40 +41 33 334 00 41 Fax Mail info@sopro.ch

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH Zielitzstraße 4 14822 Alt Bork

+49 3 38 45 476-90 Fon +49 3 38 45 476-93 Fon +49 3 38 45 476-92 Fax verkauf.ost@sopro.com Mail

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH Lagerstraße 7 A-4481 Asten

Fon +43 72 24 6 71 41-0 $+43\ 72\ 24\ 671\ 81$ Fax Mail marketing@sopro.at

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH Postfach 42 01 52 65102 Wiesbaden

+49 611 1707-252 Fon +49 611 1707-250 Fax

Mail verkauf.sued@sopro.com

